

## ビル外窓清掃ゴンドラの部品破片の落下について

本日、名古屋駅のJRセントラルタワーズにおいて、外窓を清掃する際に使用するゴンドラのローラー部分の一部が、ビル周辺の地上部に落下しているのが発見されました。

なお、通行された方等がお怪我をされたとの情報はございません。

1. 発見日時 2018年3月7日（水）13時15分頃

2. 落下物 ゴンドラのローラー

※ローラーは、ゴンドラが垂直方向に移動する際に、ビル壁面に設置されたレールに沿って移動するために取り付けられているものです。

- ・素材 : 樹脂
- ・破片の個数 : 12個（計約37g）
- ・破片の大きさ : 最大 約45mm×約30mm×約25mm
- ・破片の重さ : 最大 約17g


※ゴンドラに取り付けられているローラーは、1箇所につき、直径75mm（重さ90g）が4個、直径35mm（重さ10g）が12個。



破損したローラー部分  
（正常状態）



ローラー部分（拡大）  
（正常状態）



発見された破片（最大）

3. 発見場所

- ・JRセントラルタワーズ2F車路南側
- ・JR名古屋駅広小路口付近（成城石井付近）

4. 発見時の状況

JRセントラルタワーズの外窓を清掃する作業員が作業終了後、ビルの屋上にてゴンドラを格納する際に、ゴンドラのローラーの脱落を認め、ビル周辺部を点検した結果、散乱しているローラーの破片を発見しました。

5. 原因

調査中

6. その他

同種のゴンドラを全て緊急点検した結果、異常のないことを確認済み。  
※当該ゴンドラは、2018年2月20日に専門業者により定期点検を行った結果、異常はありませんでした。